

Commune: MARIGNANE

## Rive droite du Raumartin #1

Commentaires : Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Méditerranée Est

Auteur : Cerema Méditerranée





Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

**GÉOLOCALISATION** 

Coordonnées WGS84: X: 5.22858340 / Y: 43.40544620

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880587.06 / Y: 6258807.11 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2285834 / Y: 43.4054462 Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite



## 2 Novembre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

**Commentaires:** 0.26 m sous grille fenêtre

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Rivière : Le Raumartin

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: CER\_CAD19\_R\_18\_1

Date de mise à jour :

**Auteur :** Cerema Méditerranée 24/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN -

07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme:** CEREMA Méditerranée

## **REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019**

**Méthode :** Nivellement direct **Organisme :** CEREMA Méditerranée

Référence nivelée : Autre type de référence

**Description référence du repère :** Grille de la fenêtre **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.260

m