

Commune : **MARIGNANE**

Rive droite du Raumartin #2

Rivière : **Le Raumartin**

Commentaires : Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

1


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Est

Code : CER_CAD19_S_19

Date de mise à jour : 10/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22880530 / Y: 43.40533220

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880605.39 / Y: 6258794.95

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2288053 / Y: 43.4053322

Code Hydro: Y4220600

Rive de référence: Droite

**2 Novembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : -0.57 m p/r bas boite aux lettres. Sur mur. Visible des 2 côtés.

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_19_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

24/10/2022



Vue de la PHE - Auteur : Cerema Méditerranée

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation** : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIERE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée**REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Méditerranée

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Bas de la boîte aux lettres

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.570 m