

Commune : **MARIGNANE**Rivière : **Le Raumartin**

Rive droite du Raumartin #5

Commentaires : Quartier où deux murs de clôture bétonnés se sont effondrés

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_CAD19_S_22

Date de mise à jour : 10/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22887340 / Y: 43.40498470

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880612 / Y: 6258756.49

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2288734 / Y: 43.4049847

Code Hydro: Y4220600

Rive de référence: Non renseigné

**2 Novembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Par rapport au sol

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_22_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

24/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIERE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Méditerranée

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.630 m