

Commune: MARIGNANE

Rivière : Le Raumartin

Rive droite du Raumartin, habitation de l'autre côté de la route (avenue Lacanau) #1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code: CER_CAD19_S_23 Date de mise à jour: 10/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée





Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22539840 / Y: 43.40905920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880317.72 / Y: 6259201.28 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2253984 / Y: 43.4090592 Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite

9

2 Novembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: PHE sur le bas du garage - Selon témoignage l'eau n'était jamais arrivée jusqu'à ce niveau depuis qu'il habite ici

GÉNÉRAL

Code: CER_CAD19_R_23_1 Date de mise à jour:

Auteur : Cerema Méditerranée 10/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN -

07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct **Organisme :** CEREMA Méditerranée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.230 m