



Commune : **MARIGNANE**

Rivière : **Le Raumartin**

Rive droite du Raumartin, habitation de l'autre côté de la route (avenue Lacanau)
#1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
Code : CER_CAD19_S_23 Date de mise à jour : 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22539840 / Y: 43.40905920
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880317.72 / Y: 6259201.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2253984 / Y: 43.4090592
Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite



Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée



2 Novembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : PHE sur le bas du garage - Selon témoignage l'eau n'était jamais arrivée jusqu'à ce niveau depuis qu'il habite ici

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_23_1 Date de mise à jour : 10/12/2019
Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÈNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÈNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct
Organisme : CEREMA Méditerranée
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.230 m