


Commune : **MARIGNANE** | Rivière : **Le Raumartin**

Rive droite du Raumartin, habitation de l'autre côté de la route (avenue Lacanau) #2

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est
 Code : CER_CAD19_S_24 Date de mise à jour : 10/12/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.22552480 / Y: 43.40905430
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 880327.98 / Y: 6259201.02
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2255248 / Y: 43.4090543
 Code Hydro: Y4220600 Rive de référence: Droite

2 Novembre 2019 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**


Commentaires : Environ 0.23 m au-dessus du sol. Garage particulier et jardin inonde - Selon témoignage l'eau n'était jamais arrivée jusqu'à ce niveau depuis qu'il habite ici

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_24_1 Date de mise à jour : 10/12/2019
 Auteur : Cerema Méditerranée

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



Vue de la PHE - Auteur : Cerema Méditerranée

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct
 Organisme : CEREMA Méditerranée
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Sol
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.230 m