



Commune : **MARIGNANE**

Rivière : **Le Raumartin**

Rive droite Raumartin. En amont du pont des Granettes

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : CER_CAD19_S_25

Date de mise à jour : 10/12/2019

Auteur : Cerema Méditerranée



Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.23584650 / Y: 43.40256850

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 881184.5 / Y: 6258504

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.2358465 / Y: 43.4025685

Code Hydro: Y4220600

Rive de référence: Non renseigné



2 Novembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : CER_CAD19_R_25_1

Date de mise à jour :

Auteur : Cerema Méditerranée

10/12/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Méditerranée

REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Méditerranée

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.080 m



Vue de la PHE - Auteur : Cerema Méditerranée