

Commune : **MARIGNANE**Rivière : **La Cadière****Station hydrométrique de Marignane****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Est**Code :** CER\_CAD19\_S\_29**Date de mise à jour :** 10/12/2019**Auteur :** Cerema Méditerranée

Vue du site - Auteur : Cerema Méditerranée

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 5.20602860 / Y: 43.40959260**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 878747 / Y: 6259216.5**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2060286 / Y: 43.4095926**Code Hydro:** Y4220560**Rive de référence:** Gauche**2 novembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Station hydrométrique, l'eau a atteint 2.5 m à l'échelle - On voit en rive droite les cannes couchées par l'eau. On voit aussi les déchets laissés par le cours d'eau dans la végétation**GÉNÉRAL****Code :** CER\_CAD19\_R\_29\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** Cerema Méditerranée

10/12/2019

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Méditerranée**REPÉRAGE POST-ÉVÉNEMENT - 07/11/2019****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Méditerranée**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Zéro de l'échelle hydrométrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.500 m