
Commune : **MARIGNANE**

Rivière : **Le Raumartin**

**Vue du cours d'eau**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** CER\_CAD19\_S\_30 **Date de mise à jour :** 10/12/2019

**Auteur :** Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.22845020 / Y: 43.40469290

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 880578.63 / Y: 6258723.1

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.2284502 / Y: 43.4046929

**Code Hydro:** Y4220600 **Rive de référence:** Non renseigné




**2 Novembre 2019**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**


Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Dépôts

**GÉNÉRAL**

**Code :** CER\_CAD19\_R\_30\_1 **Date de mise à jour :** 24/10/2022

**Auteur :** Cerema Méditerranée



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DES PHE DE L'ÉVÉNEMENT DU 2 NOVEMBRE 2019 SUR LA CADIÈRE ET LE RAUMARTIN - 07/11/2019**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** CEREMA Méditerranée