Commune : **MARMANDE** | Rivière : **La Garonne**

pont SNCF- culée de rive droite- face aval

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_366 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
Auteur : SPC GTL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.13981300 / Y: 44.50400000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 472673.2 / Y: 6382443.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.139813 / Y: 44.504
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:** Droite

16 Décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : Crue du 16 décembre 2019.
Culée rive droite, à 87cm en dessous du repère de avril 1897

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201912183612 **Date de mise à jour :** 11/03/2020
Auteur : aescudier

Repère de crue du 16/12/2019 sur culée amont rive droite (idem repère de 1897)

MARQUE

Texte : Culée rive droite du pont sncf
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui