



Commune : **COUTHURES-SUR-GARONNE**

Rivière : **La Garonne**

## Mur à l'angle du chemin des Bébés et de la rue des Tilleuils

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** WEB\_S\_201912184236

**Date de mise à jour :** 14/01/2020

**Auteur :** Dominique CHAMBON



Vue du Site

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.07734760 / Y: 44.51185700

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 467743.01 / Y: 6383497.89

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0773476 / Y: 44.511857

**Code Hydro:** O--0000

**Rive de référence:**



**16 décembre 2019**

Nature de l'inondation :

**Commentaires :** La crue a laissé un trace (marque d'huile) sur le mur. Cette marque est située à 20 cm sous le haut du mur

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201912184820

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Dominique CHAMBON

04/12/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ POST-CRUE DU 16 DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE MARMANDAISE SPC GTL - 06/01/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation



Vue de la marque 20 cm sous le haut du muret