



Commune : COUTHURES-SUR-GARONNE

Rivière : La Garonne

## Mur à l'angle du chemin des Bébés et de la rue des Tilleuls

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** WEB\_S\_201912184236**Date de mise à jour :** 14/01/2020**Auteur :** Dominique CHAMBON

Vue du Site

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.07734760 / Y: 44.51185700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 467743.01 / Y: 6383497.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.0773476 / Y: 44.511857**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:****16 Décembre 2019**

Nature de l'inondation :

**Commentaires :** La crue a laissé un trace (marque d'huile) sur le mur. Cette marque est située à 20 cm sous le haut du mur**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_201912184820**Date de mise à jour :****Auteur :** Dominique CHAMBON

04/12/2020



Vue de la marque 20 cm sous le haut du muret

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 16 DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE MARMANDAISE SPC GTL - 06/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation