



Commune : **COUTHURES-SUR-GARONNE**

Rivière : **La Garonne**

Mur à l'angle du chemin des Bébés et de la rue des Tilleuils

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : WEB_S_201912184236

Date de mise à jour : 14/01/2020

Auteur : Dominique CHAMBON



Vue du Site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.07734760 / Y: 44.51185700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 467743.01 / Y: 6383497.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.0773476 / Y: 44.511857

Code Hydro: O---0000

Rive de référence:



16 décembre 2019

Nature de l'inondation :

Commentaires : La crue a laissé un trace (marque d'huile) sur le mur. Cette marque est située à 20 cm sous le haut du mur

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201912184820

Date de mise à jour :

Auteur : Dominique CHAMBON

04/12/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 16 DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE MARMANDAISE SPC GTL - 06/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Vue de la marque 20 cm sous le haut du muret