


Commune : **CAUMONT-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

Digue et clapet de vidange (ouvrage béton) lieu dit Lilot - Ruisseau de la Baradasse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : WEB_S_201912183240 **Date de mise à jour :** 17/01/2020
Auteur : aescudier



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.18561940 / Y: 44.44334000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 476072.2 / Y: 6375578.9
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1856194 / Y: 44.44334
Code Hydro: O---0000 **Rive de référence:**

16 Décembre 2019
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue sur clapet béton à 64cm dessous le haut en béton du clapet

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201912183700 **Date de mise à jour :** 11/03/2020
Auteur : aescudier

MARQUE

Texte : Repère sur le clapet béton
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non



SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 16 DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE MARMANDAISE SPC GTL - 06/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation