




Commune : BOE

## Panneau de signalisation du "chemin du Confluent"

## 1 Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** WEB\_S\_202001105156      **Date de mise à jour :** 13/01/2020  
**Auteur :** SPC GTL



Vue du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.64364585 / Y: 44.14921700  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 511528.53 / Y: 6341724.62  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6436459 / Y: 44.149217



15 Décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

## **GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202001105553 Date de mise à jour :  
Auteur : SPC GTL 11/03/2020



Vue du panneau

## MARQUE

### **Maximum de l'inondation : Oui**

## Visibilité : Ou

### État du repère : Bon

### **Pérennité : Moyenne**

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ POST-CRUE DU 15-16  
DÉCEMBRE 2019 SUR LA GARONNE AGENAISE SPC GTL (820470)**  
- 19/12/2019

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot

**MARQUE SUR LE POTEAU DE SIGNALISATION DE LA LAISSE DE CRUE - 19/12/2019**

**Méthode :** Non renseigné

**Commentaires sur le nivellement :** + 40 cm au dessus du sol