



Commune : **FOIX**

## Cheminement le long de l'Ariège - Tennis

**Commentaires :** Sur le cheminement à l'arrière des tennis couverts, le chemin remonte légèrement et forme une zone sans vitesses où il est facile de relever des indices d'inondations

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** WEB\_S\_202001161919

**Date de mise à jour :** 09/03/2021

**Auteur :** SYMAR-ValAriège



Vue du chemin piéton en pente et des laisses de la crue du 13 décembre 2019- [(c) DDT09]

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.62033490 / Y: 42.95674900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 587321.97 / Y: 6207358.86

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6203349 / Y: 42.956749



## 13 Décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Lors de la crue importante du 13/12/19, l'eau est arrivée au dessus de la poubelle et au dessus de la troisième marche d'escalier menant au tennis.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202001162403

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SYMAR-ValAriège

09/03/2021

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui



Laisse de crue sur le chemin - [(c) DDT09]