



Commune : FOIX


Cheminement le long de l'Ariège - Tennis

Commentaires : Sur le cheminement à l'arrière des tennis couverts, le chemin remonte légèrement et forme une zone sans vitesses où il est facile de relevé des indices d'inondations

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot**Code :** WEB_S_202001161919 **Date de mise à jour :** 09/03/2021**Auteur :** SYMAR-ValAriège

Vue du chemin piéton en pente et des laisses de la crue du 13 décembre 2019- ((c) DDT09)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.62033490 / Y: 42.95674900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 587321.97 / Y: 6207358.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.6203349 / Y: 42.956749

13 Décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Lors de la crue importante du 13/12/19, l'eau est arrivée au dessus de la poubelle et au dessus de la troisième marche d'escalier menant au tennis.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202001162403**Date de mise à jour :****Auteur :** SYMAR-ValAriège

09/03/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Oui

Laisse de crue sur le chemin - ((c) DDT09)