



Commune : **ROMILLY-SUR-ANDELLE**


## Berge rive droite au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle

**Commentaires :** Berge en rive droite et en aval du pont au niveau du 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle.  
Hydrographie: affluent de la rivière Andelle en rive droite.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202001285718 **Date de mise à jour :** 21/07/2020  
**Auteur :** CONTRIB\_01



Berge rive droite au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.25110820 / Y: 49.32542900  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 572842.55 / Y: 6915391.58  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.2511082 / Y: 49.325429



## Décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Marque au niveau de la 13ème brique du muret de la rive droite de l'affluent, en aval du pont au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202001280209 **Date de mise à jour :** 13/04/2021  
**Auteur :** CONTRIB\_01

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Moyenne **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non renseigné



Muret en brique rive droite au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle