



Commune : **ROMILLY-SUR-ANDELLE**


Berge rive droite au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle

Commentaires : Berge en rive droite et en aval du pont au niveau du 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle.
Hydrographie: affluent de la rivière Andelle en rive droite.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202001285718 **Date de mise à jour :** 21/07/2020
Auteur : CONTRIB_01



Berge rive droite au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.25110820 / Y: 49.32542900
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 572842.55 / Y: 6915391.58
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.2511082 / Y: 49.325429



Décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Marque au niveau de la 13ème brique du muret de la rive droite de l'affluent, en aval du pont au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202001280209 **Date de mise à jour :** 13/04/2021
Auteur : CONTRIB_01

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné



Muret en brique rive droite au 670 avenue de la Gare à Romilly-sur-Andelle