

Commune : **ROMILLY-SUR-ANDELLE** | Rivière : **L' Andelle**


**Allée au 580 rue Blingue à Romilly-sur-Andelle**

**Commentaires :** Mur à gauche de l'allée du 580 rue Blingue à Romilly-sur-Andelle

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands  
**Code :** WEB\_S\_202007212716    **Date de mise à jour :** 21/07/2020  
**Auteur :** CONTRIBUT\_01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.26634710 / Y: 49.33024400  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 573962.11 / Y: 6915902.66  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.2663471 / Y: 49.330244  
**Code Hydro:** H32-0400    **Rive de référence:** Droite

**Décembre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Marque sur le mur de l'allée du 580 rue Blingue à Romilly-sur-Andelle

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_202001281417    **Date de mise à jour :** 13/04/2021  
**Auteur :** CONTRIBUT\_01

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Non renseigné    **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune    **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

