

Commune : **VASCOEUIL** | Rivière : **L' Andelle**


## Prairie à proximité du pont de la D6

**Commentaires** : Prairie en amont du pont de la D6 (rue du Mouchel) en rive gauche, à Vascoeuil

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands  
**Code** : WEB\_S\_202001285030    **Date de mise à jour** : 13/02/2024  
**Auteur** : CONTRIB\_01



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 1.38339150 / Y: 49.44505200  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 582731.57 / Y: 6928492.23  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.3833915 / Y: 49.445052  
**Code Hydro**: H32-0400    **Rive de référence**: Gauche

**Décembre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires** : Marque au sol au niveau de la prairie en amont du pont de la D6 (rue du Mouchel) à Vascoeuil

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_202001284831    **Date de mise à jour** : 13/02/2024  
**Auteur** : CONTRIB\_01

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Oui    **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune    **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE\_DE\_TERRAIN SPC SACN -**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : SPC Seine aval - Côtiers normands