



Commune : **VETRAZ-MONTHOUX**

## lieu-dit Creuze, mur du puits de captage

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Alpes du Nord

**Code :** SM3A\_S\_111

**Date de mise à jour :** 20/02/2020

**Auteur :** SM3A



mur du puits de captage

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.24710750 / Y: 46.17017800

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 950455.48 / Y: 6568522.61

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.2471075 / Y: 46.170178



**1er mai 2015**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

### GÉNÉRAL

**Code :** SM3A\_R\_132

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SM3A

20/02/2020

### MARQUE

**Texte :** crue de l'Arve et de la Menoge du 1 au 4 mai 2015

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui



crue de la Menoge et de l'Arve du 1 au 4 mai 2015