Commune : **MARCILLY-SUR-EURE** | Rivière : **L' Eure**

Panneau "Les berges du Couesnon" figurant sur l'aire de pique-nique en bord de la rivière du Couesnon, en rive gauche.

Commentaires : Le poteau de soutien du panneau le plus éloigné de la rivière fait figure de site. La rivière à proximité est bien le Couesnon et non l'Eure.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202205294351 **Date de mise à jour :** 17/03/2020
Auteur : Ghubert

Vue sur l'aire de pique-nique depuis la rue de Bû, avec le panneau bien visible en RG de la rivière (source : U2HE SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.35265807 / Y: 48.82204560
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 579056.97 / Y: 6859259.69
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.3526581 / Y: 48.8220456
Code Hydro: H4--0200 **Rive de référence:** Gauche

8 Mars 2020

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Le repérage a été effectué sans mètre. Le niveau d'eau a atteint une cinquantaine de centimètres à partir du sol. Lors du nivellement, il faudrait comparer avec des marqueurs aux alentours (quarantaine de centimètres sous la transverse de la rambarde à proximité, fine pelicule d'eau recouvrant la surface du banc juste derrière...)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202003171108 **Date de mise à jour :** 24/11/2021
Auteur : Ghubert

Vue sur le panneau et la rambarde (source : U2HE SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands