



Commune : **LAMBALLE-ARMOR**

Rivière : **Le Gouessant**

5 rue Saint Jacques à Lamballe

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : SPC_Lamballe_001

Date de mise à jour : 26/03/2020

Auteur : SPC VCB



5 rue Saint Jacques à Lamballe

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.51462370 / Y: 48.46866480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 292690.63 / Y: 6832939.75

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5146237 / Y: 48.4686648

Code Hydro: J13-0300

Rive de référence: Droite



28 décembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **48.62 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC_Lamballe_001_01

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

26/03/2020



porte d'entrée du cabinet de podologie au 5 rue Saint Jacques en 2000

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Vilaine - Côtière bretons

SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE DU 5 RUE SAINT JACQUES - 13/01/2000

Méthode : Nivellement direct

Organisme : GEOMEXPERT

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue à l'intérieur du cabinet de podologie (en 1999) a été reportée à l'extérieur au niveau du seuil de la porte d'entrée.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : seuil de la porte d'entrée du 5 rue Saint Jacques

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 48.120 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 48.62