



Commune : **LAMBALLE-ARMOR**

Rivière : **Le Gouessant**

## 5 rue Saint Jacques à Lamballe

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons

**Code :** SPC\_Lamballe\_001

**Date de mise à jour :** 26/03/2020

**Auteur :** SPC VCB



5 rue Saint Jacques à Lamballe

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.51462370 / Y: 48.46866480

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 292690.63 / Y: 6832939.75

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.5146237 / Y: 48.4686648

**Code Hydro:** J13-0300

**Rive de référence:** Droite



**28 Décembre 1999**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **48.62 m**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** SPC\_Lamballe\_001\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

26/03/2020



porte d'entrée du cabinet de podologie au 5 rue Saint Jacques en 2000

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SPC Vilaine - Côtières bretons

**SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE DU 5 RUE SAINT JACQUES - 13/01/2000**

**Méthode :** Nivellement direct

**Organisme :** GEOMEXPERT

**Commentaires sur le nivellement :** La laisse de crue à l'intérieur du cabinet de podologie (en 1999) a été reportée à l'extérieur au niveau du seuil de la porte d'entrée.

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** seuil de la porte d'entrée du 5 rue Saint Jacques

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 48.120 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 48.62