


Commune : **LAMBALLE-ARMOR****5 rue Saint Jacques à Lamballe**Rivière : **Le Gouessant****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** SPC\_Lamballe\_001**Date de mise à jour :** 26/03/2020**Auteur :** SPC VCB

5 rue Saint Jacques à Lamballe

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -2.51462370 / Y: 48.46866480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 292690.63 / Y: 6832939.75

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5146237 / Y: 48.4686648

Code Hydro: J13-0300

**Rive de référence:** Droite**28 Décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **48.62 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** SPC\_Lamballe\_001\_01**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

26/03/2020



porte d'entrée du cabinet de podologie au 5 rue Saint Jacques en 2000

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**Pérennité :** Longue**PHEC :** Non**État du repère :** Bon**Repère calculé :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE****2001 - 06/07/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vilaine - Côtiers bretons**SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE DU 5 RUE SAINT JACQUES - 13/01/2000****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivelllement :** La laisse de crue à l'intérieur du cabinet de podologie (en 1999) a été reportée à l'extérieur au niveau du seuil de la porte d'entrée.**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil de la porte d'entrée du 5 rue Saint Jacques**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 48.120 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 48.62 m