



Commune : CUTTOLI-CORTICCHIATO

Rivière : La Gravona

## Gravières SGBC #1

1

Repère(s) sur le site


## GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19\_S\_G11-C

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



## GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.82484250 / Y: 41.96724390

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1183424.12 / Y: 6114131.08

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8248425 / Y: 41.9672439

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné



21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : herbe couchée - débris végétaux au sol, herbe couchée, limite crue

## GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19\_R\_G11-C\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

24/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

## MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 2A

## RELEVÉ POST-INONDATION - 10/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m