

Commune : **VERO**

Rivière : La Gravona

Le long de la RT20 sur la commune de Vero #4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse Code: DDTM2A-19 S G3-D

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur: DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 8.95369200 / Y: 42.05799600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1193336.86 / Y: 6125000.83 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 8.953692 / Y: 42.057996 Code Hydro: Y83-0400 Rive de référence: Non renseigné

21 Décembre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : débris végétaux au sol - débris végétaux au sol, limite crue / Pas de photographie

GÉNÉRAL

Code: DDTM2A-19 R G3-D 1

Date de mise à jour :

Auteur: DDTM2A 22/06/2020 **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode: Nivellement direct

Organisme: DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m): 0.000 m