

Commune : **VERO** | Rivière : **La Gravona**

## Le long de la RT20 sur la commune de Vero #6

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse  
 Code : DDTM2A-19\_S\_G4-B Date de mise à jour : 19/06/2020  
 Auteur : DDTM2A



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.94543600 / Y: 42.05297100  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1192696.11 / Y: 6124391.6  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.945436 / Y: 42.052971  
 Code Hydro: Y83-0400 Rive de référence: Non renseigné

**21 décembre 2019** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : débris végétaux et déchets au sol - débris végétaux et déchets, limite crue

### GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19\_R\_G4-B\_1 Date de mise à jour : 22/06/2020  
 Auteur : DDTM2A



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DDT 2A

### RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct  
 Organisme : DDT 2A  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m