


Commune : **SARROLA-CARCOPINO**Rivière : **La Gravona****Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #4****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19\_S\_G5-D

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.84057700 / Y: 41.98086100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184615.59 / Y: 6115739.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.840577 / Y: 41.980861

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné

**21 décembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : débris végétaux au sol - débris végétaux au sol, limite crue, rive droite

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM2A-19\_R\_G5-D\_1

Date de mise à jour : 20/06/2020

Auteur : DDTM2A

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A