


Commune : **CUTTOLI-CORTICCHIATO** | Rivière : **La Gravona**

**Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #7**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse  
 Code : DDTM2A-19\_S\_G5-G      Date de mise à jour : 19/06/2020  
 Auteur : DDTM2A



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.84083900 / Y: 41.98062500  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184639.23 / Y: 6115714.48  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.840839 / Y: 41.980625  
 Code Hydro: Y83-0400      Rive de référence: Non renseigné


**21 Décembre 2019**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires** : herbes couchées - herbes couchées, limite crue

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM2A-19\_R\_G5-G\_1      Date de mise à jour : 23/06/2020  
 Auteur : DDTM2A



Vue de la laïsse - Auteur : DDTM2A

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020**

Méthode : Nivellement direct  
 Organisme : DDT 2A  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m