




Commune : CUTTOLI-CORTICCHIATO

Rivière : La Gravona

Pont de Cuttoli D1 - traversée de la Gravona #9

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_G5-I**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.84042800 / Y: 41.98042400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1184606.85 / Y: 6115689.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.840428 / Y: 41.980424**Code Hydro:** Y83-0400**Rive de référence:** Non renseigné**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** débris végétaux en suspension - débris végétaux en suspension/ pas de photographie**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19_R_G5-I_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

06/07/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -****17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.150 m