Commune : **SARROLA-CARCOPINO** | Rivière : **Ponte Bonellu**

Pont RT20 - traversée du Ponte Bonellu #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G6-H **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.82148200 / Y: 41.97302300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1183098.34 / Y: 6114752.02
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.821482 / Y: 41.973023
Code Hydro: Y8320540 **Rive de référence:** Non renseigné

21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : débris végétaux au sol - débris végétaux au sol, rive gauche, pont

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G6-H_1 **Date de mise à jour :** 03/07/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m