



Commune : **SARROLA-CARCOPINO**

Rivière : **Ponte Bonellu**

Pont RT20 - traversée du Ponte Bonellu #2

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_G6-I

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.82125300 / Y: 41.97274300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1183081.67 / Y: 6114719.54

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.821253 / Y: 41.972743

Code Hydro: Y8320540

Rive de référence: Non renseigné



21 décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : herbe couchée - herbe couchée, limite crue, rive droite

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G6-I_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

23/06/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A