


Commune : **SARROLA-CARCOPINO**Rivière : **Ponte Bonellu**

Pont RT20 - traversée du Ponte Bonellu #3

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19_S_G6-J**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.82126400 / Y: 41.97315300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1183079.22 / Y: 6114765.11**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.821264 / Y: 41.973153**Code Hydro:** Y8320540**Rive de référence:** Non renseigné**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** débris végétaux au sol - débris végétaux au sol, limite crue, rive droite, amont pont**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19_R_G6-J_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

20/06/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -**17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)