



Commune : **AJACCIO**

Rivière : **Le ruisseau de Cavallu Mortu**

Pont de la Confinia 2 - traversée du Cavallu Mortu #1

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_G8-A

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.79431510 / Y: 41.95003570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1181035.53 / Y: 6112034.4

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.7943151 / Y: 41.9500357

Code Hydro: Y8320580

Rive de référence: Non renseigné



21 décembre 2019

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : herbe couchée - bord de crue sur la RD

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G8-A_1

Date de mise à jour : 22/06/2020

Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A


RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A