


Commune : **AJACCIO**Rivière : **Le ruisseau de Cavallu Mortu****Pont de la Confinia 2 - traversée du Cavallu Mortu #9****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_G8-I

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.79330170 / Y: 41.95010100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1180951.02 / Y: 6112035.47

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.7933017 / Y: 41.950101

Code Hydro: Y8320580

Rive de référence: Non renseigné

**21 décembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : débris végétaux en suspension - lit mineur, végétaux en suspension

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G8-I_1

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.200 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A