


Commune : **SARROLA-CARCOPINO**Rivière : **Le ruisseau de Cavallu Mortu****Pont RT20 - traversée du Cavallu Mortu #1****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Corse**Code :** DDTM2A-19\_S\_G9-A**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 8.81120300 / Y: 41.94826460**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1182449.51 / Y: 6111940.82**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.811203 / Y: 41.9482646**Code Hydro:** Y8320580**Rive de référence:** Non renseigné**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** débris végétaux en suspension - débris végétaux sur grillage, rive gauche, amont pont voie ferrée**GÉNÉRAL****Code :** DDTM2A-19\_R\_G9-A\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

**Altitude calculée de l'eau :** **non déterminé****Nature du repère :** **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -****17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 2A**RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)