


Commune : **SARROLA-CARCOPINO**Rivière : **Le ruisseau de Cavallu Mortu**

Pont RT20 - traversée du Cavallu Mortu #2

1Repère(s) sur
le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse**Code :** DDTM2A-19_S_G9-B**Date de mise à jour :** 19/06/2020**Auteur :** DDTM2A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.81118700 / Y: 41.94844910**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 1182446.67 / Y: 6111961.2**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.811187 / Y: 41.9484491**Code Hydro:** Y8320580**Rive de référence:** Non renseigné**21 Décembre 2019**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** trace au mur - dépôt de petits débris en ligne horizontale sur le mur du poste de relevage, au niveau des épaules d'une personne de 158cm

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G9-B_1**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM2A

19/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 08/01/2020

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** DDT 2A**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)