Commune : **ECCICA-SUARELLA** | Rivière : **Le Prunelli**

Serres Eccica-Suarella #3

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_P2-C **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.84245090 / Y: 41.90560010
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1185390.07 / Y: 6107396.12
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8424509 / Y: 41.9056001
Code Hydro: Y84-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

20 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace ronce et grillage - Sortie d'eau sur la rive droite amont d'un ouvrage de type pont. La canalisation semble mal dimensionnée en cas de crue. De plus la présence de rochers et de renforcements montre la connaissance d'évenements. A noter la présence d'une pépinière a proximité.

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_P2-C_1 **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m