


Commune : **ECCICA-SUARELLA**Rivière : **Le Prunelli****Serres Eccica-Suarella #3****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19\_S\_P2-C

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.84245090 / Y: 41.90560010

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1185390.07 / Y: 6107396.12

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8424509 / Y: 41.9056001

Code Hydro: Y84-0400

Rive de référence: Non renseigné

**20 Décembre 2019**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace ronce et grillage - Sortie d'eau sur la rive droite amont d'un ouvrage de type pont. La canalisation semble mal dimensionnée en cas de crue. De plus la présence de rochers et de renforcements montre la connaissance d'événements. A noter la présence d'une pépinière à proximité.

**GÉNÉRAL**

Code : DDTM2A-19\_R\_P2-C\_1

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A