

Commune : CAURO

Rivière : Le ruisseau de Morgone

## Centre équestre Cauro #1

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Corse Code: DDTM2A-19 S P3-A

**Date de mise à jour :** 19/06/2020

Auteur: DDTM2A



## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 8.83785150 / Y: 41.91058620

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184967.65 / Y: 6107921.38 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 8.8378515 / Y: 41.9105862 Code Hydro: Y8420560 Rive de référence: Non renseigné



## **20 Décembre 2019**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires: Trace mur du centre equestre - Inscription au marqueur de la limite de crue.

**GÉNÉRAL** 

Code: DDTM2A-19 R P3-A 1

Date de mise à jour :

Auteur: DDTM2A 19/06/2020



**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES** DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDT 2A

**RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020** 

Méthode: Nivellement direct

Organisme: DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m): 1.500 m