

Commune : CAURO

Rivière : Le ruisseau de Morgone

Centre équestre Cauro #4


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse Code: DDTM2A-19 S P3-D

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur: DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 8.83811420 / Y: 41.90989330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184995.13 / Y: 6107846.07 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 8.8381142 / Y: 41.9098933 Code Hydro: Y8420560 Rive de référence: Non renseigné



20 Décembre 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : Sol - débris de végétaux définissant la limite d'expansion de la crue.

GÉNÉRAL

Code: DDTM2A-19 R P3-D 1

Date de mise à jour :

Auteur: DDTM2A 19/06/2020



Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -

17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode: Nivellement direct

Organisme: DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m