



Commune : **CAURO**

Rivière : **Le ruisseau de Morgone**

Centre équestre Cauro #4

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19_S_P3-D

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.83811420 / Y: 41.90989330

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184995.13 / Y: 6107846.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8381142 / Y: 41.9098933

Code Hydro: Y8420560

Rive de référence: Non renseigné



20 décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Sol - débris de végétaux définissant la limite d'expansion de la crue.

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_P3-D_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

19/06/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m



Vue de la laïsse - Auteur : DDTM2A