



Commune : **CAURO**

Rivière : **Le ruisseau de Morgone**

## Centre équestre Cauro #5

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19\_S\_P3-E

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.83820380 / Y: 41.90948270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1185005.94 / Y: 6107801.04

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.8382038 / Y: 41.9094827

Code Hydro: Y8420560

Rive de référence: Non renseigné



**20 décembre 2019**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace van - Le van n'a pas été déplacé entre temps. Point proche de la limite d'expansion.

### GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19\_R\_P3-E\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

19/06/2020

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

### RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020


Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A