Commune : **CAURO**

Rivière : **Le ruisseau de Morgone**

Centre équestre Cauro #6

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_P3-F
Date de mise à jour : 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.83814700 / Y: 41.91019320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1184995.39 / Y: 6107879.56
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.838147 / Y: 41.9101932
Code Hydro: Y8420560 **Rive de référence:** Non renseigné

20 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace caravane - Perte de tous les biens a l'intérieur de la caravane. La caravane n'a pas été déplacée

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_P3-F_1
Date de mise à jour : 19/06/2020
Auteur : DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non
État du repère : Disparu
Pérennité : Aucune
Repère calculé : Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 14/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.000 m