Commune : **CARBUCCIA** | Rivière : **La Gravona**

# Pont de Carbuccia D129 - traversée de la Gravona #5

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Corse
**Code :** DDTM2A-19_S_G1-E **Date de mise à jour :** 19/06/2020
**Auteur :** DDTM2A

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 8.90323100 / Y: 42.02296600
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 1189454.57 / Y: 6120799
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 8.903231 / Y: 42.022966
**Code Hydro:** Y83-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

## 21 Décembre 2019

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** végétaux couches au sol - végétaux couches, rive gauche du pont

## GÉNÉRAL

**Code :** DDTM2A-19_R_G1-E_1 **Date de mise à jour :** 23/06/2020
**Auteur :** DDTM2A

Vue de la laisse – Auteur : DDTM2A

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDT 2A

## RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** DDT 2A
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** IGN 1978 (Corse)
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m