	Commune : VERO	Rivière : La Gravona
	Le long de la RT20 sur la commune de Vero #4	

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G3-D **Date de mise à jour :** 19/06/2020
Auteur : DDTM2A



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.95369200 / Y: 42.05799600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 1193336.86 / Y: 6125000.83
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.953692 / Y: 42.057996
Code Hydro: Y83-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

	21 Décembre 2019 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Altitude calculée de l'eau : non déterminé Nature du repère : Limite au sol
	Commentaires : débris végétaux au sol - débris végétaux au sol, limite crue / Pas de photographie	

GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19_R_G3-D_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2020
Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m