




Commune : VERO

Rivière : La Gravona

Le long de la RT20 sur la commune de Vero #5

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Corse
Code : DDTM2A-19_S_G4-A
Auteur : DDTM2A

Date de mise à jour : 19/06/2020**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 8.94512300 / Y: 42.05277600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 1192671.86 / Y: 6124368.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.945123 / Y: 42.052776
Code Hydro: Y83-0400 **Rive de référence:** Non renseigné

**21 Décembre 2019**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Limite au sol

Commentaires : débris végétaux et déchets au sol - débris végétaux et déchets, limite crue**GÉNÉRAL**

Code : DDTM2A-19_R_G4-A_1 **Date de mise à jour :**
Auteur : DDTM2A 22/06/2020



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 -
17/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 2A

RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct
Organisme : DDT 2A
Référence nivélée : Autre type de référence
Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m