



Commune : **VERO**

Rivière : **La Gravona**

## Le long de la RT20 sur la commune de Vero #6

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Corse

Code : DDTM2A-19\_S\_G4-B

Date de mise à jour : 19/06/2020

Auteur : DDTM2A



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 8.94543600 / Y: 42.05297100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 1192696.11 / Y: 6124391.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 8.945436 / Y: 42.052971

Code Hydro: Y83-0400

Rive de référence: Non renseigné



**21 décembre 2019**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : débris végétaux et déchets au sol - débris végétaux et déchets, limite crue

### GÉNÉRAL

Code : DDTM2A-19\_R\_G4-B\_1

Date de mise à jour :

Auteur : DDTM2A

22/06/2020

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE AUX CRUES DE LA GRAVONA ET DU PRUNELLI EN DÉCEMBRE 2019 - 17/01/2020**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDT 2A

### RELEVÉ POST-INONDATION - 07/01/2020

Méthode : Nivellement direct

Organisme : DDT 2A

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : IGN 1978 (Corse)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m



Vue de la laisse - Auteur : DDTM2A